



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

02

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 12/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: CAMIONETA FORD RANGER MODELO: 2009 PLACAS: FH-72908

VEHÍCULO ADSCRITO A: DESARROLLO INSTITUCIONAL



RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: LIC. NOÉ OCÓN HEREDIA KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 2 LLANTAS 235/75 R-15, CARGA, TODO TERRENO, 109S

MARCA GOODYEAR. Favor de colocar llantas nuevas adelante y las de adelante rotar para atrás.



Llanta de Refacción:	SI	NO
Gato Hidraulico:	SI	NO
Extintor:	SI	NO
Tarjeta de Circulación	SI	NO
Cables p/corrientes	SI	NO
Poliza de Seguros:	SI	NO



SOLICITA

LIC. NOÉ OCÓN HEREDIA
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

V/o. B/o.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA-DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR	☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS
☐ BUJÍAS	☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ FILTRO DE GASOLINA	☐ LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN
☐ FILTRO DE ACEITE	☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ CARBUCLEAN	☐ LAVADO DE CARROCERÍA
☐ OTROS:	

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

04

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 12/12/22





NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)

VEHÍCULO: CAMIONETA FORD RANGER MODELO: 2011 PLACAS: FH-76258

VEHÍCULO ADSCRITO A: PLANEACIÓN

RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: D. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 4 LLANTAS 235/75 R-15 PARA CARGA, TODO TERRENO,
109 S, MARCA GOODYEAR.



Llanta de Refacción:

Gato Hidraulico:

Extintor:

Tarjeta de Circulación

Cables p/corrientes

Poliza de Seguros:

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO



SOLICITA

LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

V/o.

B/o.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA. DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN
QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

ACEITE PARA MOTOR
BUJÍAS
FILTRO DE GASOLINA
FILTRO DE ACEITE
CARBUCLEAN
OTROS:

REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS
REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACIÓN
LAVADO DE INYECTORES
LAVADO DE CARROCERÍA

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

18

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 12/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: CAMIONETA FORD RANGER MODELO: 2009 PLACAS: FH-83184

VEHÍCULO ADSCRITO A: INFORMATICA



RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: V.C. ULISES MALDONADO AGUILERA KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 2 LLANTAS 2: 35/75 R-15, CARGA, TODO TERRENO, 109S

MARCA GOODYEAR. Favor de colocar llantas nuevas adelante y las de adelante rotar para atrás.



Llanta de Refacción:	SI	NO
Gato Hidraulico:	SI	NO
Extintor:	SI	NO
Tarjeta de Circulación	SI	NO
Cables p/corrientes	SI	NO
Poliza de Seguros:	SI	NO



SOLICITA

M.C. ULISES MALDONADO AGUILERA
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

V/o. B/o.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA. DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR	☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENS
☐ BUJÍAS	☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ FILTRO DE GASOLINA	☐ LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN
☐ FILTRO DE ACEITE	☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ CARBUCLEAN	☐ LAVADO DE CARROCERÍA
☐ OTROS:	

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 15/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: VEHÍCULO CHEVY MONZA MODELO: 2008 PLACAS: FWB-3237

VEHÍCULO ADSCRITO A: COORDINACIÓN DE ZONA IV

RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: ING. GUSTAVO ARVIZU AMEZCUA KILOMETRAJE: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 2 LLANTAS 175/70 R-13, PARA PASAJE, 82T

MARCA GOODYEAR. Favor de colocar llantas nuevas adelante y las de adelante rotar para atrás.



Llanta de Refacción:

☐ SI ☐ NO

Gato Hidraulico:

☐ SI ☐ NO

Extintor:

☐ SI ☐ NO

Tarjeta de Circulación



☐ SI ☐ NO

Cables p/corrientes

☐ SI ☐ NO

Poliza de Seguros:

☐ SI ☐ NO



SOLICITA

ING. GUSTAVO ARVIZU AMEZCUA
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

V/o. B/o.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFINA-DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR
☐ BUJÍAS
☐ FILTRO DE GASOLINA
☐ FILTRO DE ACEITE
☐ CARBUCLEAN
☐ OTROS: _____

☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS
☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACIÓN
☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ LAVADO DE CARROCERÍA

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)

0-36581



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

20

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 12/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP MODELO: 1994 PLACAS: FH-72882

VEHÍCULO ADSCRITO A: ALMACÉN ESTATAL (PLANEACIÓN)



RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 2 LLANTAS 31 X 10.50 R-15, CARGA, TODO TERRENO, 109S

MARCA GOODYEAR. Favor de colocar llantas nuevas adelante y las de adelante rotar para atrás.



Llanta de Refacción:	☐ SI	☐ NO
Gato Hidraulico:	☐ SI	☐ NO
Extintor:	☐ SI	☐ NO
Tarjeta de Circulación	☐ SI	☐ NO
Cables p/corrientes	☐ SI	☐ NO
Poliza de Seguros:	☐ SI	☐ NO



SOLICITA

LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

Vlo. Blo.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA. DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

☐ ACEITE PARA MOTOR	☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS
☐ BUJÍAS	☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ FILTRO DE GASOLINA	☐ LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACIÓN
☐ FILTRO DE ACEITE	☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ CARBUCLEAN	☐ LAVADO DE CARROCERÍA
☐ OTROS:	

RECIBI DE CONFORMIDAD

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Departamento de Administración y Finanzas

Oficina de Adquisiciones y Servicios

24

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 15/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: VEHÍCULO CHEVY MONZA MODELO: 2008 PLACAS: FWA-2262

VEHÍCULO ADSCRITO A: SERVICIOS GENERALES (ADMÓN)



RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA KILOMETRAJE: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 4 LLANTAS 175/70 R-13, PARA PASAJE, 82T

MARCA GOODYEAR.



Llanta de Refacción:	☐ SI	☐ NO
Gato Hidraulico:	☐ SI	☐ NO
Extintor:	☐ SI	☐ NO
Tarjeta de Circulación	☐ SI	☐ NO
Cables p/corrientes	☐ SI	☐ NO
Poliza de Seguros:	☐ SI	☐ NO



SOLICITA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

V/o.

B/o.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA. DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMÓN. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR	☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENS
☐ BUJÍAS	☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ FILTRO DE GASOLINA	☐ LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN
☐ FILTRO DE ACEITE	☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ CARBUCLEAN	☐ LAVADO DE CARROCERÍA
☐ OTROS:	

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Departamento de Administración y Finanzas

Oficina de Adquisiciones y Servicios

26

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 15/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: VEHÍCULO CHEVY MONZA MODELO: 2008 PLACAS: FWA-2265

VEHÍCULO ADSCRITO A: COORDINACION DE ZONA I



RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: .IC. MIGUEL ÁNGEL GUÍZAR PEREDIA KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 4 LLANTAS 175/70 R-13, PARA PASAJE, 82T

MARCA GOODYEAR.



Llanta de Refacción:	SI	NO
Gato Hidraulico:	SI	NO
Extintor:	SI	NO
Tarjeta de Circulación	SI	NO
Cables p/corrientes	SI	NO
Poliza de Seguros:	SI	NO



SOLICITA

V/o.

B/o.

AUTORIZA

LIC. MIGUEL ÁNGEL GUÍZAR PEREDIA
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA DE ADQS. Y SVS.

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

Glady S. M.

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO

(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR	☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENS
☐ BUJÍAS	☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ FILTRO DE GASOLINA	☐ LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN
☐ FILTRO DE ACEITE	☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ CARBUCLEAN	☐ LAVADO DE CARROCERÍA
☐ OTROS:	

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO

(INSTITUTO)



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

43

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 14/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO: 2007 PLACAS: FH-72865

VEHÍCULO ADSCRITO A: COORDINACIÓN DE ZONA IV

RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: ING. GUSTAVO ARVIZU AMEZCUA KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 2 LLANTAS 185 R-14 8/C, PARA CARGA, 102R

MARCA UNIROYAL. Favor de colocar llantas nuevas adelante y las de adelante rotar para atrás.



Llanta de Refacción:

SI

NO

Gato Hidraulico:

SI

NO

Extintor:

SI

NO

Tarjeta de Circulación

SI

NO

Cables p/corrientes



SI

NO

Poliza de Seguros:

SI

NO



P.A.

SOLICITA

ING. GUSTAVO ARVIZU AMEZCUA
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

V/o.

B/o.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN
QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO

(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR
☐ BUJÍAS
☐ FILTRO DE GASOLINA
☐ FILTRO DE ACEITE
☐ CARBUCLEAN
☐ OTROS:

☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENS
☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN
☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ LAVADO DE CARROCERÍA

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO

(INSTITUTO)



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

44

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 15/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: VEHÍCULO NISSAN TSURU MODELO: 2012 PLACAS: FWA-7854

VEHÍCULO ADSCRITO A: COORDINACIÓN DE ZONA II



RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: LIC. JULIO CÉSAR ARTEAGA JIMÉNEZ KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 4 LLANTAS 205/60 R-13, PARA PASAJE, 86S

MARCA TORNEL.



Llanta de Refacción: ☐ SI ☐ NO
Gato Hidraulico: ☐ SI ☐ NO
Extintor: ☐ SI ☐ NO
Tarjeta de Circulación: ☐ SI ☐ NO
Cables p/corrientes: ☐ SI ☐ NO
Poliza de Seguros: ☐ SI ☐ NO



SOLICITA

LIC. JULIO CÉSAR ARTEAGA JIMÉNEZ
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

Vlo. Bto.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA. DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

ACEITE PARA MOTOR
BUJÍAS
FILTRO DE GASOLINA
FILTRO DE ACEITE
CARBUCLEAN
OTROS:

REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS
REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN
LAVADO DE INYECTORES
LAVADO DE CARROCERÍA

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 15/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: CAMIONETA FORD ECOLINE WAGONE MODELO: 2012 PLACAS: FRL-525A

VEHÍCULO ADSCRITO A: SERVICIOS GENERALES (ADMÓN)


RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 4 LLANTAS LT225/75 R-16, PARA CARGA, PISO CARRETERA.

112R. MARCA GOODYEAR.



Llanta de Refacción:	☐ SI	☐ NO
Gato Hidraulico:	☐ SI	☐ NO
Extintor:	☐ SI	☐ NO
Tarjeta de Circulación	☐ SI	☐ NO
Cables p/corrientes	☐ SI	☐ NO
Poliza de Seguros:	☐ SI	☐ NO



SOLICITA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
RESPONSABLE DEL VEHICULO

Vlo.

Blo.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA MUÑOZ
JEFE DE LA OFINA DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMÓN. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR	☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENS
☐ BUJÍAS	☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ FILTRO DE GASOLINA	☐ LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACIÓN
☐ FILTRO DE ACEITE	☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ CARBUCLEAN	☐ LAVADO DE CARROCERÍA
☐ OTROS:	

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

46

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 13/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)





VEHÍCULO: CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO: 2012 PLACAS: FRL-554A

VEHÍCULO ADSCRITO A: SERVICIOS GENERALES (ADMON)

RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 2 LLANTAS 215/60 R-17, PASAJE, 96H

MARCA GOODYEAR. Favor de colocar llantas nuevas adelante y las de adelante rotar para atrás.



Llanta de Refacción: SI NO
Gato Hidraulico: SI NO
Extintor: SI NO
Tarjeta de Circulación: SI NO
Cables p/corrientes: SI NO
Poliza de Seguros: SI NO



SOLICITA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

V/o.

B/o.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA-NUÑEZ
JEFE DE LA OFINA DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN
QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR	☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS
☐ BUJÍAS	☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ FILTRO DE GASOLINA	☐ LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACIÓN
☐ FILTRO DE ACEITE	☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ CARBUCLEAN	☐ LAVADO DE CARROCERÍA
☐ OTROS:	

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

47

Solicitud de Servicios para el Mantenimiento del Parque Vehicular

FECHA: 14/12/22

NOMBRE DEL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO: HACSA (HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUÁREZ)



VEHÍCULO: VEHÍCULO CHEVROLET AVEO MODELO: 2013 PLACAS: FRL-555A

VEHÍCULO ADSCRITO A: S.N.T.E.A.



RESGUARDO DEL VEHÍCULO A CARGO DE: C. MARCO A. COVARRUBIAS CUELLA KILOMETRAJE:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE: 4 LLANTAS 185/60 R-14, PARA PASAJE, 82H

MARCA GOODYEAR.



Llanta de Refacción: ☐ SI ☐ NO
Gato Hidraulico: ☐ SI ☐ NO
Extintor: ☐ SI ☐ NO
Tarjeta de Circulación: ☐ SI ☐ NO
Cables p/corrientes: ☐ SI ☐ NO
Poliza de Seguros: ☐ SI ☐ NO



SOLICITA

LIC. MARCO A. COVARRUBIAS CUELLAR
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

V/o.

B/o.

LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
JEFE DE LA OFNA. DE ADQS. Y SVS.

AUTORIZA

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(TALLER)

REVISIÓN FÍSICA DEL SERVICIO REALIZADO

☐ ACEITE PARA MOTOR	☐ REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENS
☐ BUJÍAS	☐ REVISIÓN DE SUSPENSIÓN
☐ FILTRO DE GASOLINA	☐ LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN
☐ FILTRO DE ACEITE	☐ LAVADO DE INYECTORES
☐ CARBUCLEAN	☐ LAVADO DE CARROCERÍA
☐ OTROS:	

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO
(INSTITUTO)